



COMPLAINT ASSESSMENT FORM

Supplier Name	Microlux Indonesia	Complaint No. : 24/CAF/PCH/VII/GAP/2025
Address	Komplek Lodan center Blok S1-S2 No. 2 Ancol Jak-Uk	
	Jakarta	CIF No.: 003/PRP/VII/2025
Phone	021-6007888	
PIC	Rudi	Invoice No. :
PO	PO/25/0347	
Quantity Order	1500	Product : PLATE
Quantity Complaint	176	Specification : PL T 889X586 KDK ELECTRA XD

Problem :

PLATE POTONGAN TIDAK PRESISI

Category of Complaint	Claim value (IDR/USD/SGD/EUR) :
☒ Quality	In Words
☐ Packaging	(.....)
☐ Delivery	
☐ Ect	

Data :

☐ Original sample / before process	☐ Copy of DN
☐ Sample after process	☒ Photo
☐ Comparison sample	☐ Packaging
☐ Inspection Card	☐ Pull Tape (for Picking / Dusting problem)
☐ Ream Label	
☐ Ect	

Notes :

PLATE YANG SUDAH TERCETAK MINTA UNTUK DIPOTONG TAGIHAN DAN PLATE YANG MASIH DI GUDANG MINTA TOLONG UNTUK DILAKUKAN PENGECEKAN, APABILA MEMANG TERJADI KETIDAKSESUAIAN MOHON UNTUK DIGANTI DENGAN PLATE YANG BARU

Jakarta, 18 Juli 2025

Prepared by, 18-07-2025	Checked by, 25-07-2025	Approved by,
(Nurul) (Staff Pembelian)	(Maurina Gurning) (Ka. Bag. Pembelian)	(.....) (Supplier)